



การอัปโหลดเครื่อง

SSTAR S3 กับ Computer

การต่อสาย upload เครื่องกับ com


A. ทำการต่อสาย upload ระหว่าง REC.กับ COM ให้เรียบร้อย
โดยใช้สาย SSTAR SR5 ได้



1. ทำการ Download software มาเก็บไว้ในเครื่อง




2. คลิกขวาที่ ไอคอน เลือก extract Here



3. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ SSTAR S3-S5




4. เลือกหน้าต่างอพโหลด s star S3-S5 โดยทำการดับเบิลคลิก




5. เลือกคำสั่ง Browse โดยการคลิกซ้าย 1 ครั้ง




6. เลือกไฟล์ upload เป็นไฟล์นามสกุล .bin




7. คลิกซ้ายที่คำสั่ง Next



8. ให้เสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์หน้าเครื่องเพื่อ upload ซอฟแวร์จนครบ 100% แล้วหลังจากนั้นให้คลิกซ้ายตรงคำสั่ง next



9. สังเกตแถบสีวิ่งครบ 100 % คลิกซ้ายที่คำสั่ง Finished



เสร็จสิ้นการ upload